

**临高中石油昆仑燃气有限公司**  
**职业病危害现状评价网上公开信息**

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《临高中石油昆仑燃气有限公司职业病危害现状评价报告》相关信息公示如下：

- 1.评价单位：**海南兆博检测科技有限公司
- 2.建设单位：**临高中石油昆仑燃气有限公司
- 3.项目地理位置：**临高县临城镇美台高速路口处
- 4.项目联系人：**周俊杰
- 5.项目简介：**临高中石油昆仑燃气有限公司成立于 2009 年 12 月 29 日，注册地位于临高县临城镇市政大道西侧“双杰”蓝海国际 1 号沿街商业楼 1 号楼，法定代表人为李志勇。经营范围包括许可项目：燃气经营，包括 LNG 调压输送、CNG 调压输送。
- 6.现场调查人员：**黄永栓
- 7.现场调查时间：**2023.12.8
- 8.建设单位陪同人：**周俊杰
- 9.建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：**

建设项目存在的职业病危害因素有甲烷、噪声、高温。经过现场检测结果可知，各岗位接触的化学物质浓度/强度均符合职业接触限值。

**10.评价结论与建议：**

根据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2021]第 5 号）《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5 号）

的风险分类原则最新要求，用人单位属于燃气生产和供应业（行业代码 D45）中的第 2 项：燃气供应（行业代码 D451），属于职业病危害因素风险等级为一般。根据本项目原辅材料、工艺等及产生职业病危害因素，综合分析用人单位属于“**职业病危害一般**”企业。

## **10.1 建议**

针对分项结论中存在的问题，从组织管理、个人防护、应急救援等方面，有针对性地提出临高中石油昆仑燃气有限公司职业病防治日常管理工作的整改性、持续改进性和预防性等建议措施。

### **10.1.1 预防性建议**

（1）加强宣传教育，加强工人对于职业病预防的知识培训，职业卫生主要负责人、管理人员应每年参加职业卫生相关培训，加强与普及职业病防治相关知识。

（2）加强对工作场所的职业病危害警示标识进行维护，更新填写职业病危害因素检测结果告知，发现破损的警示标识牌应及时更换。

（3）根据《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014，按要求进行员工上岗前、在岗期间及离岗时职业健康体检，对在职业健康检查中发现与所从事的岗位有健康损害的劳动者，应调离原来的工作岗位，并妥善处置，并做好跟踪观察。接触职业病危害因素的体检项目参考附表 2：接触主要职业病危害因素人员职业健康检查项目及周期。

（4）加强应急救援能力，定期维护各种职业病防护设施和应急救援设备。